

PRZEMYSŁ CERAMICZNY

dwutygodnik poświęcony
fabrykacyi cegieł, dachó-
wek, drenów, kafli, wapna
i t. p.

pod redakcją inż. Romana Z. Ciesielskiego.


ORGAN „ZWIĄZKU PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO“.

WYCIECZKA.

Urządzona w czasie od 6 do 11 sierpnia b. r. wycieczka, dowiodła ponownie jak wybitną i pierwszorzędną rolę w rozwoju naszej ceramiki odegrać może Związek, idąc wytrwale wytyczonym sobie torem. Wielka korzyść z poznania rodzimej twórczości i zbliżenie się osób pracujących na tem samem polu. Koncentracja sił

dziś rozproszonych, oto owoce pracy Związku już dojrzewające! — Takie ogólne wrażenie odniósł każdy uczestnik naszej wycieczki i temu wielokrotnie dano wyraz.

Szczegółowe sprawozdanie właśnie opracowywane podamy w najbliższym numerze.



DR. LUD. KOSSAKOWSKI.

CZEM I JAK MIERZYMYS TEMPERATURY.

Do mierzenia temperatur używamy przyrządów, zbudowanych na zasadzie własności ciał, zależnych od ciepła — jak 1) rozszerzalność (cieczy lub gazów), 2) topliwości metali, stopów lub też krzemionów, 3) termoelektryczności i 4) światło.

Rozpatrzmy przyrządy zbudowane na zasadzie wymienionych własności. Przyrządy te nazywamy termometrami (do 550°) i pyrometrami (do mierzenia wyższych temperatur).

1) Termometry i pyrometry zbudowane na zasadzie rozszerzalności cieczy lub gazów.

Od Galileusza, wynalazcy termometru (koniec XVI wieku), zaczynamy mierzyć temperatury. Mierzenie Galileusza nie należało do doskonałych, gdyż termoskop jego, zbudowany na zasadzie rozszerzalności powietrza, zależnym był nie tylko od temperatury, lecz i od ciśnienia atmosfery. Termoskop Galileusza składał się z naczynku szklanego wielkości jajka kurzego, do którego przylutowana była u góry

otwarta rurka szklanna, długa na 2 piędzi — średnicy słomy. W rurce tej kropla wody oddzielała powietrze wewnętrzne od zewnętrznej atmosfery. Rozszerzanie się lub kurczenie się powietrza zależne od ciepła pokazywał słupek wody na dowolnej podziałce. Przyrząd więc ten pokazywał zmiany temperatury lecz ich nie mierzył, był więc termoskopem, a nie termometrem.

Uczniowie Galileusza (połowa XVII w.) ulepszyli ten przyrząd; dali mu formę podobną do obecnych termometrów, napełnili wysokiemi, a u góry rurkę szczelnie zamknęli, usuwając w ten sposób działania ciśnienia atmosfery. Stopnie i tu były dowolne.

W pięćdziesiąt lat potem (1694) Karol Ronaldi wskazał dwa stałe punkty oparcia skali termometrycznej: temperaturę topienia lodu i wrzenia wody.


Gdańszczanin Fahrenheit około roku 1715 zastosował po raz pierwszy do termometrów rtęć. Rtęć rozszerza się mniej niż wyskok, jednak wysoka temperatura wrzenia (360° C) i nieznaczne parowanie

				Stopni C
(Al) Glin				620
800 cz. srebra	200 cz. miedzi			850
950 „ „	50 „ „			900

Skala Prinsep'a.

(Ag) Czyste srebro			954
400 cz. srebra	600 cz. złota		1020
(Au) Czyste złoto			1075
950 cz. złota	50 cz. platyny		1100
900 „ „	100 „ „		1130
850 „ „	150 „ „		1160
800 „ „	200 „ „		1190
750 „ „	250 „ „		1220
700 „ „	300 „ „		1255

				Stopni C
650 cz. złota	350 cz. platyny,			1285
600 „ „	400 „ „			1320
550 „ „	450 „ „			1350
500 „ „	500 „ „			1585
450 „ „	550 „ „			1420
400 „ „	600 „ „			1460
350 „ „	650 „ „			1495
300 „ „	700 „ „			1535
250 „ „	750 „ „			1570
200 „ „	800 „ „			1610
150 „ „	850 „ „			1650
100 „ „	900 „ „			1690
50 „ „	950 „ „			1730
Czysta platyna (Pt)				1775



WŁADYSŁAW JABŁOŃSKI, inż.-ceramik.

OBLICZENIA MAS I GLAZUR W CELACH REKONSTRUKCYJNYCH I PYROMFTRYCZNYCH.

W poprzednim artykule rozważałem rozmaite metody przeróbki mas, wykazując ich racjonalność w stosunku do rodzaju fabrykacji. Treścią niniejszej publikacji będzie dalszy ciąg tych koniecznych zabiegów, natury praktycznej i teoretycznej, znajomość których, moim zdaniem, jest również poważnym czynnikiem w dziale technicznym fabrykacji fajansu i porcelany oraz po części pokrewnych im rodzajem, innych gałęziach przemysłu ceramicznego.

Nie dostatecznym jest jeszcze prowadzić racjonalnie przeróbkę masy, gdyż to daje nam jedynie jej równomierność, nie wpływa jednak wcale wyłącznie na jakość towaru, zależnego znów w dużym stopniu od zestawienia masy i glazury, oraz wypalenia tychże.

Nie jeden zapewne powie: »ja mam dobrą receptę masy i glazury, wypalam je według ustalonego szablonu, szlamownię prowadzę najracjonalniej, poco mi tam jakieś obliczenie mas i glazur«. W zupełności przyznaję słuszność podobnemu twierdzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że fabryki pracujące w imię takich haseł nigdy nie wydoskonała swej produkcji.

Powracając do właściwej treści niniejszego artykułu zaznaczę, iż z powodu dosyć dużej objętości tegoż, rozdzielał go na dwie części, pomieszczając w pierwszej obliczenie rekonstrukcyjne mas i glazur (mieszanin stopowych) w następnej zaś pyrometrię tychże.

CZĘŚĆ PIERWSZA.

Każda masa, porcelanowa lub fajansowa, składa się, jak wiadomo, z rozmaitych surowych materiałów,

mieszanych w określonej ilości i stosunku. Ta mieszanina po odpowiedniej przeróbce tworzy masę tę lub ową, zależnie od jej składu chemicznego, oraz własności fizyko-mechanicznych tj. twardości wsiąkliwości, skurczalności, koloru, plastyczności itp. Otóż dla możliwości udoskonalenia, czyli wzorowania swego towaru na wyrobach zagranicznych lub produkowania tegoż bez zmiany składu masy z innych materiałów surowych, w razie gdy dotychczasowo używane okazały się za drogie w kalkulacji; nieodzowną staje się umiejętność obliczenia masy, zasadzająca się na czysto teoretycznych danych tj. analizie chemicznej i racjonalnej.

Nie będę tu opisywał metod oraz procesów chemicznych obydwóch analiz, gdyż sądzę, że o ile fabrykant jest sam chemikiem, lub posiada takowego w fabryce, to jest to zbyteczne, w przeciwnym zaś razie można się odwołać do odpowiedniego laboratorium lub specjalisty-fachowca. Nadmienię tylko to, że analiza chemiczna, wykazuje pojedyncze składniki jak: Al_2O_3 , SiO_2 , MgO , itp. podczas, gdy racjonalna grupuje kilka pojedynczych składników w jeden racjonalny związek chemiczny np. substancji glinowej Al_2O_3 , $2SiO_2$, $2H_2O$. Przystąpię więc do obliczenia mas. Dajmy nato, że pragniemy naszą masę fajansową ulepszyć na wzór francuskiego twardego fajansu, nie zmieniając przytem dotychczas używanych surowych materiałów np. kaolinu z Dörlau, szpatu polnego norweskigo i piasku krystalicznego z Hohenbocka.

Według analizy racjonalnej masa (niewypalona) francuskiego twardego fajansu składa się z

Substancji glinowej	67,73%
Kwarcu	24,63%
Szpatu	7,64%
	<u>99,90%</u>

a kaolin z Dörlau zawiera:

Substancji glinowej	88,00%
Kwarcu	8,59%
Szpatu	34,1%
	<u>100,00%</u>

Obliczamy najpierw ile potrzeba wziąć części szlamowanego kaolinu z Dörlau by wprowadzić 67,73% substancji glinowej do masy, którą chcemy otrzymać.

$$88,00 : 100 = 67,73 : x$$

$$x = \frac{67,73 \cdot 100}{88,00} = \frac{67,73}{88,00} = 75,82\% \text{ kaolinu z Dörlau.}$$

Następnie obliczamy według analizy racjonalnej ile owe 75,82% kaolinu z Dörlau zawierają w sobie kwarcu i szpatu.

w 100 częściach kaolinu z Dörlau — 8,59% kwarcu.
to w 75,82 częśc. » » — x »

$$x = \frac{8,59 \cdot 75,82}{100} = 6,512\% \text{ kwarcu.}$$

Tak samo obliczamy i szpat:

$$100 : 3,4 = 75,82 : x$$

$$x = \frac{3,4 \cdot 75,82}{100} = 2,57\% \text{ szpatu.}$$

Biorąc zatem do zestawienia nowej masy 75,82% kaolinu z Dörlau wprowadzony jednocześnie do składu masy prócz 67,73% substancji glinowej, jeszcze 6,512% kwarcu i 2,57% szpatu polnego. Ponieważ nowa masa zawierać ma:

Kwarcu	24,63%
Szpatu	7,64%

zatem musimy jeszcze prócz kaolinu dodać do masy w postaci surowych materiałów:

$$24,63 - 6,51 = 18,12\% \text{ kwarcu.}$$

$$7,64 - 2,57 = 5,07\% \text{ szpatu.}$$

A więc dla otrzymania możliwie zbliżonego produktu do francuskiego twardego fajansu należy użyć:

Kaolinu z Dörlau	75,82%
Szpatu norweskigo	5,07%
Kwarcu z Hohenbocka	18,12%

Szpatu i kwarcu nie poddaje się zwykle analizie w celach porównawczych, gdyż materiały te o tyle są zawsze podobne do siebie pod względem składu chemicznego, że niewielkie różnice jednych od drugich nie wywierają dużego wpływu na jakość zestawianej masy.

Dla uzupełnienia podam jeszcze jeden przykład:

Fabryka używa do wyrobu masy glinki plastycznej z Löthain, szpatu norweskigo i kwarcu z Hohenbocka, przyczem analiza racjonalna wykazała, że masa składa się z:

Substancji glinowej	47,7%
Szpatu	5,9%
Kwarcu	46,4%

Glinka plastyczna z Löthain, okazała się jednak nieodpowiednią i pożądanem jest użyć do wyrobu tej samej masy: kaolinu z Sennewitz i glinki plastycznej z Ebernhahn z pozostawieniem tegoż szpatu i piasku, przyczem połowę ilości substancji glinowej naszej masy wypełniamy przez dodanie glinki z Ebernhahn i kaolinu z Sennewitz.

Według analizy racjonalnej kaolinu z Sennewitz składa się z:

Substancji glinowej	65,0%
Kwarcu	35,0%
Szpatu	

zaś glinka z Ebernhahn z:

Substancji glinowej	86,0%
Kwarcu	14,0%
Szpatu	

Obliczamy więc ile potrzeba wziąć części kaolinu i glinki, by każda z tych ilości zawierała po 23,85% substancji glinowej.

$$86 : 100 = 23,85 : x$$

$$x = \frac{23,85 \cdot 100}{86} = 27,73\% \text{ glinki z Ebernhahn.}$$

$$65 : 100 = 23,85 : x$$

$$x = \frac{23,85 \cdot 100}{65} = 36,70\% \text{ kaolinu z Sennewitz.}$$

Biorąc jednak do masy 27,73% glinki i 36,70% kaolinu, wprowadzamy jednocześnie

$$100 : 14,0 = 27,73 : x$$

$$x = \frac{14,0 \cdot 27,73}{100} = 3,87\% \text{ kwarcu}$$

$$100 : 35,9 = 36,70 : x$$

$$x = \frac{35,0 \cdot 36,70}{100} = 12,85\% \text{ kwarcu}$$

czyli w sumie $3,87 + 12,85 = 16,72\%$ kwarcu.

Ponieważ masa nasza powinna zawierać 46,4% kwarcu, zatem pozostaje jeszcze dodać w postaci surowego materiału $46,4 - 16,72 = 29,68\%$ kwarcu i 5,9% szpatu. Zestawienie zatem tej samej masy lecz z nowych materiałów będzie:

Kaolinu z Sennewitz	36,70%
Glinki plast. Ebernhahn	27,73%
Kwarcu z Hohenbocka	29,68%
Szpatu norweskigo	5,90%
	<u>100,01%</u>

Naturalnie, że takie, a jednak jedyne wyliczenie mas w celach możliwego naśladownictwa innych wyrobów, nie może nigdy dać w rezultacie identyczności, daje jednak tyle podobieństwa pod każdym względem, że nieraz falsyfikaty nic prawie nie ustępują w dobroci ani wyglądzie oryginałom.

We wszystkich wyżej podanych obliczeniach opierałem się jedynie na analizie racjonalnej, można jednak w braku tej ostatniej, zadowolnić się analizą chemiczną, przez proste przeliczenie rezultatów tejże na racjonalny skład danej masy, kaolinu lub gliny w sposób następujący:

Gлина tłusta z Merseburgu (kopalnia H. Rühle) zawiera według analizy Bischoffa

Si O ₂	58,69%
Al ₂ O ₃	29,50%
Fe ₂ O ₃	0,76%
Mg O	0,13%
Ca O	0,12%
K ₂ O	0,44%
Lotnych części (H ₂ O + Co ₂)	0,08%
Siarki	0,08%
	<hr/> 100,31%

Z zawartości K₂ O, który w większości prawie zawiera w szpacie możemy za pomocą formułki tegoż obliczyć ilość szpatu zawartego w powyższej glinie,

Szpat polny czyli skałki ma formułkę Al₂O₃ K₂ O, 6 Si O₂, o wadze molekularnego = 556, waga moleku K₂ O = 94.

$$94 : 556 = 0,44 : x$$

$$x = \frac{0,44 \cdot 556}{94} = 2,60\% \text{ szpatu.}$$

Określamy następnie zawartość Al₂ O₃ i 6 Si O₂ w 2,60% szpatu

$$\begin{array}{l} \text{molek waga Al}_2\text{O}_3 = 192 \\ \text{„ „ 6 Si O}_2 = 360 \end{array}$$

otrzymamy przeto:

$$556 : 102 = 2,60 : x$$

$$x = \frac{102 \cdot 2,60}{556} = 0,48\% \text{ Al}_2\text{O}_3$$

$$556 : 360 = 2,60 : x$$

$$x = \frac{360 \cdot 2,60}{556} = 1,86\% \text{ Si O}_2$$

Odejawszy 0,48% Al₂ O₃ od 29,50% Al₂ O₃ wykazanych w analizie chemicznej, otrzymamy

$$29,50 - 0,48 = 29,02\% \text{ Al}_2\text{O}_3$$

które zaliczać się mogą do substancji glinowej Al₂ O₂, 2 Si O₂, 2 H₂ O o wadze molekularnej = 258.

Zestawiwszy odpowiednią proporcję otrzymamy:

$$102 : 258 = 29,02 : x$$

$$x = \frac{258 \cdot 29,02}{102} = 73,40\%$$

substancji glinowej odpowiadającej 29,02% Al₂ O₃.

Obliczymy jeszcze ile Si O₂ zawiera się w 73,40% substancji glinowej dostaniemy:

$$\text{molek-waga Si O}_2 = 120$$

$$258 : 120 = 73,4 : x$$

$$x = \frac{120 \cdot 73,4}{258} = 34,14\% \text{ Si O}_2 \text{ (kwarcu)}$$

Dodawszy do 34,14% kwarcu zawartą w szpacie ilość Si O₂ tj. 1,68% i odjawszy to wszystko od ogólnej ilości Si O₂ podanej w analizie chemicznej otrzymamy 58,69 — (1,69 + 34,14) = 22,87 Si% O₂, który uważać można jako chemicznie nie związany kwarc.

Co się zaś tyczy wykazanych w analizie CaO; MgO i Fe₂ O₃ to przyjąwszy, że pierwsze dwa jako Ca Co₃ i Mg Co₃ a ostatni H₆ Fe₂ O₆ znajdują się w glinie przeliczamy ich zawartość jako takich

$$\text{molek-wag. Ca Co}_3 = 100$$

$$\text{„ „ Ca O} = 56$$

$$56 : 100 = 0,12 : x$$

$$x = \frac{0,12 \cdot 100}{56} = 0,21\% \text{ Ca Co}_3$$

$$\text{molek-wag. Mg Co}_3 = 84$$

$$\text{„ „ Mg O} = 40$$

$$40 : 84 = 0,13 : x$$

$$x = \frac{0,13 \cdot 84}{40} = 0,27\% \text{ Mg Co}_3$$

i na koniec:

$$\text{molek-wag. H}_6\text{Fe}_2\text{O}_6 = 214$$

$$\text{„ „ Fe}_2\text{O}_3 = 160$$

$$160 : 214 = 0,76 : x$$

$$x = \frac{214 \cdot 0,76}{160} = 1,02\% \text{ H}_6\text{Fe}_2\text{O}_6$$

Dodawszy sumę tych nieznacznych ilości Ca Co₃, Mg CO₃ i H₆ Fe₂ O₆ do wyliczonej poprzednio substancji glinowej, (do której przy analizie racjonalnej również takowe się dolicza) otrzymamy

$$73,40 + (0,21 + 0,27 + 1,02) = 74,90\%$$

glinowej substancji. W ten sposób dostajemy racjonalny skład gliny technicznie równoznaczny chemicznemu.

$$\text{Substancji glinowej } 74,90\%$$

$$\text{Kwarcu } 22,87\%$$

$$\text{Szpatu } 2,60\%$$

$$\hline 100,37\%$$

Pożądanem jest jednak nie poprzestawać jedynie na chemicznej lub racjonalnej analizie, a najlepiej, mając tę ostatnią zrobić jeszcze chemiczną, przeliczyć ją na racjonalny skład i średnią z obydwóch wykazów racjonalnego składu, uważać za miarodajną.

Przystępując w dalszym ciągu do obliczania glazur również w celach rekonstrukcyjnych, zaznaczę że takowe polega jedynie na analizie chemicznej.

Sposoby takiego obliczania przytoczę w czterech przykładach.

I. Przypuśćmy, że analiza chemiczna wykazała następujący skład glazury:

H ₂ O	9,43%
Ca O	13,12%
Al ₂ O ₃	17,23%
Si O ₂	60,22%
	<u>100,00%</u>

Zestawiamy przedewszystkiem skład powyższej glazury stechiometrycznie. By to uskutecznić trzeba na zasadzie danych procentowych glazury obliczyć jej molekularny skład, dzieląc poszczególne procentowe ilości K₂ O; Ca O; Al₂ O₃ i Si O₂ przez molekularną wagę każdej z nich, a mianowicie:

$$\frac{9,43}{94} \text{ K}_2 \text{ O}; \quad \frac{13,12}{56} \text{ Ca O}; \quad \frac{17,23}{102} \text{ Al}_2 \text{ O}_3; \\ \frac{60,22}{60} \text{ Si O}_2;$$

a otrzymamy następującą formułę chemiczną:

$$0,1003 \text{ K}_2 \text{ O}; \quad 0,2343 \text{ Ca O}; \quad 0,1673 \text{ Al}_2 \text{ O}_3; \quad 1,003 \text{ Si O}_2.$$

Grupujemy następnie pojedyncze składówki, tejsze w trzech kolumnach, pomieszczając w I-ej kolumnie związki z jednym tleniem, w II ej z trzema tlenami i w III ej związki o charakterze kwaśnym:

I	II	III
0,1003 K ₂ O	} 0,1673 Al ₂ O ₃ . 1,004 Si O ₂	
0,2343 Ca O		
<u>0,3346 Ro</u>		

poczem dla ostatecznego uzupełnienia oraz uproszczenia formuły przyjmujemy sumę wszystkich jednostek Ro = 1 dzieląc jednocześnie pozostałe liczby, a mianowicie: 0,1003 K₂ O; 0,2343 Ca O; 0,1683 Al₂ O₃ i 1,004 Si O₂ przez 0,3346 otrzymując:

$$\left. \begin{array}{l} 0,3 \text{ K}_2 \text{ O} \\ 0,7 \text{ Ca O} \end{array} \right\} 0,5 \text{ Al}_2 \text{ O}_3 . 3 \text{ Si O}_2$$

(C. d. n.)

SPROSTOWANIE.

W n-rze 17 mylnie podano nazwisko autora art. »Doniczki do kwiatów« i »Czy fabryki ceramiczne są przedsiębiorstwem korzystnym«, ma być Abramowicz.

W n-rze 16 w art. p. inż. Jabłońskiego w form. IV. mylnie wydrukowano

$$T = \frac{V}{v} \cdot \frac{s}{s-1} = (b-v)$$

zamiast

$$T = \frac{V}{v} \cdot \frac{s}{s-1} \cdot (b-v).$$

Na podstawie § 19 ustawy prasowej upraszamy Szanowną Redakcję z powołaniem się na nr 10 dwu-

tygodnika »Przemysł ceramiczny« z dnia 15 lutego br. zawierającego sprostowanie do artykułu pod tytułem »próba rozbicia związku« o umieszczenie w najbliższym numerze Szacownego Pisma następującego sprostowania:

Nieprawdą jest, że p. Rolle pociągnięty został »za te i inne sprawy« przed Sąd Towarzystwa Technicznego, natomiast prawdą jest że p. Rolle za te i za żadne inne sprawy przed Sąd Towarzystwa Technicznego postawionym nie został. Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Prezes Horoszkiewicz za sekretarza Bieliński.

ST. ABRAMOWICZ.

PODZIAŁ WYROBÓW GLINIANYCH.

Wyroby ceramiczne nie posiadają jeszcze stałego teoretycznego podziału (klasyfikacji) tak, aby według danych charakterystycznych z łatwością można było rozróżnić ich rodzaj i wartość, podział taki niezbędnym jest dla uczących się i początkujących ceramików, dla posiadaczy fabryk, którzy rozpoczynając fabrykację jednego artykułu z danej grupy wiedzieć będą

jakie artykuły można w ich warunkach wyrabiać, dla kupca, który łatwiej będzie mógł ocenić wartość danego przedmiotu.

Niniejszem zwracam się do wszystkich ceramików, aby podany mój projekt rozważyli i drogą ankiety ustanowili jeden stały podział i nazwy dla niektórych wyrobów dziś rozmaicie rozumiany.

W niektórych podręcznikach wydanych w językach obcych spotykamy podział wszystkich wyrobów glinianych na 2 grupy: 1) wyroby porowate i 2) wyroby zsiąknięte. Podział ten jest zanadto ogólnikowy i dla ocenienia wartości i rozróżnienia rodzaju towaru niedostateczny. Proponuję więc podział następujący:

Grupa I. Wyroby zwyczajne.

Cechy charakterystyczne. Czerep porowaty, silnie zabarwiony, rozłam ziemnisty w dotknięciu proszkowaty, daje się nacinać nożem.

Do grupy tej należą wyroby zwyczajne, a mianowicie: cegła zwyczajna, dachówka, rury drenowe, doniczki do kwiatów, wyroby garncarskie pospolite, terrakota¹⁾, ozdoby architektoniczne, kafle zwyczajne, majolika ludowa pospolita, syderolity i terraluty.

Materyał do wyrobu: Gliny najnowszych formacji geologicznych, t. j. gliny napływowe, zanieczyszczone, łatwotopliwe, żelaziste lub margliste.

Domieszki: Mułek lub piasek drobnoziarnisty.

Temperatura wypalania 800—1000° C.

Grupa II. Wyroby ogniotrwałe.

Cechy charakterystyczne: Czerep lekko zabarwiony, porowaty, twardy, rozłam ziarnisty matowy.

Do grupy tej należą: cegły ogniotrwałe, tygle, naczynia kuchenne, rury kanałowe, majolika szlachetna, kafle majolikowe.

Materyał do wyrobu: Gliny starszych formacji geologicznych, t. zw. gliny ogniotrwałe, mało zanieczyszczone, mogące iść do wyrobu bez odmulania.

Domieszki: Szamot przygotowany z palonych odpadków tej samej gliny.

Temperatura wypalania: 1000—1150° C.

Grupa III. Wyroby fajansowe.

Cechy charakterystyczne: Czerep biały, porowaty, rozłam matowy gładki.

Do grupy tej należą: fajans zwyczajny i fajans twardy angielski.

Materyał do wyrobu: Czyste gatunki z pośród glin ogniotrwałych i kaolin.

Domieszki: Krzemień mielony, skałki i wapno.

Temperatura wypalania 1100—1200° C.

Grupa IV. Wyroby kamienne.

Cechy charakterystyczne: Czerep zabarwiony, zsiąknięty, rozłam gładki szklisty, zakrzęsany o stal daje iskry.

Do grupy tej należą: kienkiery, płytki posadzkowe i wszelkie naczynia kamienne odporne na kwasy.

Materyał do wyrobu: Gliny ogniotrwałe jak dla grupy II.

Domieszki: Skałki i gliny łatwotopliwe.

Temperatura wypalania: 1200—1300° C.

Grupa V. Wyroby porcelanowe.


Cechy charakterystyczne: Czerep biały, zsiąknięty, rozłam szklisty, przeświecający.

Do grupy tej należą: wszelkie naczynia porcelanowe i statuetki (wedźwody).

Materyał do wyrobu: Czysty kaolin.

Domieszki: Kwarc mielony i skałki.

Temperatura wypalania: 1300—1500° C.



STANISŁAW NODZEŃSKI.

PRZYGOTOWANIE GLINY DO PRZYJMOWANIA WODY.

Chcąc ujednolicić całą masę posługujemy się zazwyczaj własnością gliny. Własność ta polega na przyjmowaniu w siebie znacznych ilości wody, ułatwiającej nam wskutek tego dokładne wymieszanie czyli wyrobienie przygotowanego materiału (gliny). Dlatego też, że do przygotowania gliny, potrzeba znacznych ilości wody, należy przy zakładaniu cegielni baczyć na jej obfitość, oraz na odpowiednie jej odda-

lenie od miejsca gdzie glinę moczyć i wyrabiać zamierzamy.

Glina świeżo wykopana posiadająca zazwyczaj zbitą masę, bardzo trudno przyjmuje w siebie pożądaną ilość wody. Ponieważ kopanie gliny cienkimi plastrami byłoby zakosztowne wyrzuca się ją w większych bryłach, a zatem świeżo wykopana glina przedstawia niekorzystny stosunek, ze względu na płaszczyzny, podlegające bezpośredniemu zetknięciu z wodą. Chcąc zatem ten niekorzystny stosunek usunąć, należy starać się przed namoczeniem gliny o rozdrobnienie zbitej masy znajdujących się w bryłach znacznych rozmiarów. Ponieważ rozdrobnienie gliny sposobem mechanicznym jest zakosztowne ze względu

¹⁾ Terrakotą nazywam wszelkie wyroby z glin zwyczajnych służące do ozdoby, raz wypalone, nie szklane, porowate. Dosty często spotykam się z tem, że ogólnie terrakotą lub płytkami terrakotowymi bywają nazywane płytki posadzkowe, tak zwane pyrogranitowe. Dla płytek tych nazwę terrakotę lub terrakotowych wykluczam i zaliczam ich do oddzielnej grupy.

na potrzebne maszyny, w tym wypadku możemy tu taj skutecznie posiłkować się działaniem przyrody. Zwłaszcza działanie mrozów bardzo pomocnem nam być może. W tym celu kopie się glinę w jesieni i pozostawia w kupach przez zimę. Woda pochodząca z opadów atmosferycznych (deszcz) i z tającego śniegu, wsiąka chociaż powierzchownie w bryły gliny. Marznąc w przestrzeniach międzycząsteczkowych, powiększa swą objętość, wskutek czego rozsadza glinę, kruszy powierzchnię brył, tak, że przy następem tajaniu woda może przeniknąć w głębsze warstwy, by tam znów spowodować ten sam skutek. Tak przezimowana glina staje się kruchą i sypką i przedstawia się w korzystniejszych warunkach do przyjmowania wody. Prócz tego, że otrzymujemy glinę odpowiednio przygotowaną do nasycania jej wodą, to wystawiona na długotrwałe działanie powietrza, opadów i mrozów, przerabia się chemicznie. Kamienie i części mineralne powoli się rozsypują, alkalia (role) rozpuszczalnie przesiąkają z deszczem w głąb ziemi, korzonki roślin i grubsze substancje ulegają rozkładowi. Poddając glinę zimowaniu, osiągamy cel pożądaný bez kosztów. Z tego też powodu, gdzie to jest wiadomem, należy bezwarunkowo kopać glinę w jesieni, pozostawiając ją przez zimę na kupach, aż do dalszego przerobienia jej latem. Baczyć należy na to by najwięcej płaszczyzn na działanie mrozu i wilgoci wystawionych było. Kopiąc, należy brać sztychówką o ile można cienkie warstwy gliny i układać taką na znacznych przestrzeniach w niezbyt wielkie kupy. Każda taka kupa powinna mieć $\frac{1}{2}$ metra wysokości, 3—4 metr. szerokości w kwadrat.


W cegielniach prowadzonych na wielką skalę produkujących bez przerwy latem i zimą, często z po-

wodu braku odpowiednich szerokich placów i wielkiego zapotrzebowania gliny, korzystanie z darmo działających sił przyrody, przeprowadzić się nieda i tutaj wypada uciec się do sztucznych, mechanicznych manipulacji. Manipulacje te polegają na rozdrabnianiu gliny za pomocą maszyn. Rozdrabnianie za pomocą maszyn wymaga wysuszonej gliny a zatem należy mieć znaczny zapas gliny przechowywanej w szopach na ten cel zbudowanych. Ponieważ glina wysuszona, mały tylko stosunkowo stawia opór przy rozdrabnianiu jej, przeto maszyny, służące do tego celu, nie wiele siły zużytkować powinny.

Najstosowniejszą maszyną do rozdrabniania gliny jest tak zwany desintegrator.

Desintegrator jest to młyn odrzucający glinę za pomocą siły odśrodkowej w kierunku obwodu, gdzie takowa dostaje się pomiędzy dwa bębny, złożone z pojedynczych pętów, a obracających się w przeciwnych kierunkach. Pomiędzy prętami tych dwóch bębnow obracających się z wielką szybkością, glina ulega rozdrobnieniu. Przez mniejsze lub większe odalenie od siebie bębnow lub przez zmniejszenie lub zwiększenie rotacji tychże możemy regulować rozdrabnianie gliny. Jeżeli chcemy otrzymać pył bardzo dobry, bębny muszą robić najmniej 450 - 600 obrotów na minutę. Im obrót bębnow jest mniejszy, tem mniej rozdrobnioną glinę otrzymujemy. Glina, wychodząca z desintegratora, dostaje się za pomocą elewatora na przetaki, na których przy przesiewaniu odłączają się kamyki i grubsze zanieczyszczenia.

Poza desintegratorami używa się do rozdrabniania gliny młynów kulowych, walców i kołotoków, lecz maszyny te mniej okazują się praktycznymi od desintegratora.



ROZMAITOŚCI.

Statystyka pożarów w Królestwie. Z danych statystycznych zarządu wzajemnego ubezpieczenia budowli Królestwa Polskiego wynika, że w ciągu miesiąca czerwca w granicach 10 gubernii Królestwa wynikło 519 pożarów, za które w formie odszkodowania wypłacono 413,000 rb. Największa ilość pożarów w czerwcu przypada na gub. piotrkowską (76), dalej idą gubernie: kielecka (71), warszawska (68), kaliska (67) i lubelska (63); najmniejsza ilość pożarów była w gub. łomżyńskiej — (10), a w pozostałych guberniach waha się pomiędzy cyframi 38—48.

Kryzys budowlany w Niemczech. Niemieckie przedsiębiorstwa budowlane mnożą się szybko. Charakterystycznym jest, iż izba handlowa berlińska naliczyła

aż 868 firm, nie mających możliwości płacenia swoim robotnikom i dostawcom.

Towarzystwo akc. fabryki portland-cementu. »Ogrodzenie« (zarząd w Łodzi) za r. 1910 wypłaciło dywidendy 2%, na co obrócono z czystego zysku rb. 15.000. Pozatem z czystego zysku przyznaczone zarządowi rb. 1,500 i przeniesiono na rok następny rb. 1,128 k. 40.

Druga kampania budowlana w Warszawie. Po opuszczeniu zajmowanych lokali w domach przeznaczonych na rozbiórkę w terminie święto michalskim, zaczyna się druga serya robót budowlanych w naszym mieście, jeszcze bardziej ożywiona, niż wiosenna. Domów takich, które ustąpią miejsca no-

wym kamienicom rentowym, przeważnie sześciopiętrowym, jest około 30 oficyn zaś nie niższych nad cztery piętra stanie przeszło 70. Większość tych budowli, dla których kopanie fundamentów zacznie się dopiero w początkach października, już przed zimą stanie pod dachem.

Ceny materiałów budowlanych w Królestwie.

Cement. Ceny bez zmiany 4.20 za dziesięcio pudową beczkę f-co Warszawa.

Wapno. Obroty ożywione przy cenach stałych. Wapno radomskie i kieleckie 120—135 kop za korzec 250 funtowy, częstochowskie 150 kop. za korzec. Wapno lasowane do 150 k. za łokieć sześcienny.

Podwyżka cen węgla nastąpi z dniem 1 września br.

Osobiste. Posadę we fabryce banku melioracyjnego w Albigowej, objął p. G. Kubica, absolwent szkoły ceramicznej w Laubau.

PYTANIA I ODPOWIEDZI.

W rubryce tej zmniejszamy wszelkie pytania z Kół PT. Prenumeratorów pochodzące, jak i otrzymane od nich odpowiedzi.

Za każde — szerszy ogół interesujące — pytania jak niemniej odpowiedzi na nie, uiszczamy honorarium podobnie jak za inne artykuły, także kilka odpowiedzi nadeszłych na to samo pytanie, zamieszczamy. Nazwiska autorów zachowane są na życzenie w dyskrety.

Pytanie 15 b. W cegielni mojej palę dachówkę razem z cegłą, niestety mam zawsze wiele szkody tak w cegle jak i w dachówce, ostatnio miałem na 35.000 sztuk dachówki 4.000 sztuk pokrzywionej, popękanej etc., jeśli dachówka jest silniej palona to się dużo jej psuje, jeśli ją słabiej palić to cegła blade, krucha bez dźwięku — nie znając innego wyjścia proszę bardzo o radę w tej mierze, czy może istnieje jakiś sposób układania, któryby umożliwił dobry wypał obydwu materiałów tak cegły i dachówki — lub też coś innego, bo glina na dachówkę wymienita, a dachówka udała wymienita.

Piec jest okrężny 16-to komorowy, szerokość komory 4'00, długość 5'70, wysokość w kluzu 2'80.

Odpowiedź 15b.

Nieznając pieców, w jakich Szanowny autor pytania pali dachówkę i cegłę razem. Zacznę od tak zwanych połowych bez sklepień ze spodnią kratą na której układa się towar.

Jeżeli chcemy wypalać dachówkę razem z cegłą, cegłę trzeba kłaść na spód pieca. Przypuśćmy, że piec wysoki 6^o łokci: na spodzie kładę 10 rzędów cegły, przy ścianach pieca po 1 rzędzie, następnie układam dachówkę na kant, wysoko 7 rzędów w odstępach na jeden rząd cegły, czyli robię gniazda na dachówkę; po nałożeniu dachówki, robię rodzaj sklepienia nad gniazdami dachówki i kładę 5 rzędów cegły, ostatni 6 rząd na płask, który zakrywa cały towar nałożony w piecu; ponieważ z praktyki okazało się, że więcej jak 7—8 rzędów dachówki kłaść nie można, jeżeli ogień przechodzi od spodu, a to z tej przyczyny, że dachówka rozmiękczona, a słup wierzchniej dachówki ciśnie, dachówka wygina się i daje masę braków z najlepszej dachówki.

W piecach ze sklepieniem, dachówki zakrywać niepotrzeba i kłaść podwierzch, robię jak wyżej gniazda na dachówki.

W piecach kasselskich kładę cegłę sprzodu i z boków pieca, w środku dachówkę, przy kominie cegłę. Dachówkę stawiam rzędami, każdy rząd dachówki oddzielam od rzędu na 1 cal, zwierzchu nakrywam bitą dachówką, ponieważ ogień przechodzi zwierzchu gdzie dachówka w pierw się wypala i robi się lżejszą można dodać 1 rząd więcej, jeżeli wysokość pieca pozwala.

W piecach pierścieniowych najlepiej z cegłą nie mieszać dachówek, a kłaść oddzielnie w komorach, kiedy palacz przechodzi do cienkiego towaru, zwraca uwagę i zadaje groszek węgla ostrożnie, ażeby nie wywołać deformację towaru.

W piecach z płomieniem, zwrotnym, wypalam cegłę z dachówką, przekładając dachówkę cegłą rozmiarem 5¹¹ . 3¹¹ . 1^{1/2} tak zwane (piecówki).

Mojem zdaniem trudno jest wypalać bez braku towar cienko-scienny z towarem grubościennym w piecach perjodycznych; w piecach zaś pierścieniowych, bez trudności wypalać można bez braku z powodu ognia z wierzchu towaru.

Pytanie 17a. „W piecach wapiennych starego typu otrzymuje dziennie około wagonu miazły wapiennego, w którym znajduje się z 75% wapna palonego w postaci orzecha lub miazły, z 10% piasku, pochodzącego z węgla naszych solidnych firm węglowych i 10% niedopalonego węgla, reszta szlaki.

Gdy w okolicy był duży ruch budowlany, miał ten zabierać biedniejsi odbiorcy i używali go do fundamentów, muru z kamienia, a nawet i muru z cegieł. Miał ten małą zaletę że mur kamienny mocno cementuje.

Obecnie zapotrzebowanie na miazły małe i duże zapasy leżą, a nawet nie ma gdzie podziąć się.

Do mielenia, do celów rolniczych to chyba się nie nadaje, lasować na wapno gorsze nie ma miejsca i tą kwestyą rozwiązałoby częściowo, gdyż z lasowania można wysiać orzech, a reszta pozostałaby na zawsze na placu.

Pozostaje chyba zostawić miazły na z lasowanie się, a potem coś z niego robić. Miał ten przeleżawszy lat parę daje białą jak ser masę, wszystkie piasek i węgiel gdzieś znika czy obiele się.

Proszę o radę, czyby się nie udało co z tego produkować niewielkim nakładem“.

DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY.

(BEZPŁATNY I TYLKO DLA PRENUMERATORÓW).

SPECYALISTA, TECHNIK I KIEROWNIK wielu fabryk w Królestwie Polskiem i Rosyi, mając odpowiednie świadectwa od osób znanych i wysoko postawionych, poszukuje posady w jednej z większych fabryk, jako kierownik samodzielny, lub też poszukuje poważnej firmy, w której to mogę przyjąć: produkować materiały wszystkie od sztuki czyli w akord, oddawać gotowe wypalone po cenach możliwie niskich, od tysiąca przyjmując ubytek na moje ryzyko. Sądzę, że takie warunki będą angażowały wielu właścicieli cegielni tak w kraju, jako też i w Galicyi lub Rosyi. — Warszawa, ul. Nowowiejska 28 m. 23.


MAJSTER CEGLARSKI ZARAZEM MASZYNISTA dobrze znający palenie, poszukuje posady. — Adres wprost Janik Józef, Budapeszt, X. Kö. Vasgyar-ut. 12 sz. aj. 2.

KIEROWNIK, MAJSTER CEGLARSKI I PALACZ zarazem dla wapna, licówek i cegieł szamotowych były instruktor fabryki licówek w Częstochowie „Korwinów“ poszukuje posady zaraz. Wiadomość w Administracyi „Przem. Ceramicznego“ Kraków, pod „Kra-kowianin“.

POSZUKIWANY NA KIEROWNIKA Fabryki cegieł piaskowo-wapiennych we Lwowie, **starszy inżynier** dobrze obeznany z mechaniką maszyn i wyrobem cegły wraz z prowadzeniem zarządu techn. i z odpowiedzialnością

Zgłoszenia do Administracyi pod T. T. B.

POSZUKIWANYCH KILKU PALACZY PIECOWYCH
Zgłoszenia do Administracyi pisma.



ORENSTEIN I KOPPEL

: WE LWOWIE, RÓG ULICY ASNYKA 5, PAŃSKA 5. :

FABRYKI

KOLEI WĄZKOTOROWYCH I LOKOMOTYW

PRAGA — WIEDEN — BUDAPESZT

URZĄDZAJĄ I DOSTARCZAJĄ

☞☞☞☞☞☞☞☞ KOLEJKI PRZENOŚNE I STAŁE ☞☞☞☞☞☞☞☞
WAGONIKI DO TRANSPORTU GLINY, CEGIEŁ I DACHÓWEK MOKRYCH I SUCHYCH

WYNAJMUJĄ KOMPLETNE KOLEJKI NA PEWIEN OKRES CZASU.
KATALOGI, KOSZTORYSY ETC. BEZPŁANIE. — UŻYWANE MA-
TERIAŁY ZAWSZE NA SKŁADZIE. — SPŁATA AMORTYZACYJNA.

